

7-17 河川底質調査結果

単位:mg/kg(dry)

番号	水域名	河川名	調査地点	総水銀	P C B
1	淀川水域	船橋川	新登橋上流	0.03	<0.01
2		穂谷川	淀川合流直前	0.01	<0.01
3		檜尾川	磐手神社前	0.04	<0.01
4		天野川	淀川合流直前	<0.01	<0.01
5		水無瀬川	名神高速道路高架橋下	0.02	<0.01
6	神崎川水域	神崎川	新三国橋	0.67	0.29
7		神崎川	辰巳橋	0.11	0.65
8		安威川	宮島橋	0.01	<0.01
9		安威川	新京阪橋	0.06	0.02
10		茨木川	安威川合流直前	0.01	<0.01
11		大正川	安威川合流直前	0.03	<0.01
12		勝尾寺川	中河原橋	0.01	<0.01
13		箕面川	府県境	0.01	<0.01
14		余野川	猪名川合流直前	0.01	<0.01
15		千里川	猪名川合流直前	0.01	<0.01
16	寝屋川水域	寝屋川	萱島橋	0.03	<0.01
17		寝屋川	住道大橋	0.03	0.20
18		恩智川	住道新橋	0.31	0.44
19	第二寝屋川	新金吾郎橋	0.02	0.01	
20	大和川水域	千早川	石川合流直前	0.01	<0.01
21		天見川	新喜多橋	0.02	<0.01
22		石見川	新高野橋	0.05	<0.01
23		東除川	明治小橋	0.03	<0.01
24		西除川	狭山池合流直前	0.03	<0.01
25	泉州諸河川	大津川	大津川橋	0.02	<0.01
26		春木川	春木橋	0.02	<0.01
27		津田川	昭代橋	0.01	<0.01
28		近木川	近木川橋	0.03	<0.01
29		見出川	見出橋	0.01	<0.01
30		佐野川	昭平橋	0.01	<0.01
31		檜井川	檜井川橋	0.02	0.01
32		男里川	男里川橋	0.01	<0.01
33		番川	田身輪橋	0.03	<0.01
34		大川	昭南橋	0.03	<0.01
35		東川	一軒家橋	0.03	<0.01
36	西川	こうや橋	0.01	<0.01	
平均値				0.05	0.05

7-18 大阪湾の測定地点図

(平成13年度)

