

9-4 大阪国際空港周辺における航空機騒音の短期測定結果

(平成25年度)

No	調査機関	調査地点	住所	地域類型	指定区域	環境保全目標の達成状況 〔達成:○〕 〔非達成:×〕	測定結果 Lden (dB)	調査期間
1	大阪府	旧勝部大気測定室前	豊中市勝部2-132	II	1種	○	61	10.22-24
2		池田市下水処理場	池田市ダイハツ町3	II	1種	○	61	10.22-24
3	大阪府	都市整備局公共施設 充当地	大阪市淀川区西三国2-12	I	1種	×	61	10.22-24
4	豊中市	庄内東センター	豊中市庄内東町3-7-15	I	1種	×	64	10.22-24
5	池田市	ダイセイ(株)	池田市豊島南2-209	II	1種	○	58	10.23
6		神田会館	池田市神田3-5-16	I	1種	○	56	10.23-25
7		豊島南会館	池田市豊島南1-8-5	I	1種	○	48	10.24
8		早苗の森会館	池田市神田4-7-2	I	-	○	54	10.24
9		桃園会館	池田市桃園1-9-12	II	-	○	51	10.24
10	吹田市	江坂こぶな遊園	吹田市江坂町3-32	I	-	○	31	H26.2.17-19
11		高川、神崎川合流地点	吹田市芳野町	II	-	○	54	9.11-13

注) 1 地域の類型については、巻末資料(環境保全目標)を参照

I:専ら住居の用に供される地域

II:I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

2 指定区域は、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に基づく騒音対策区域を示す。

3 測定結果のLden(時間帯補正等価騒音レベル)は、航空機騒音に係る環境基準(平成25年4月1日施行)に定められた評価指標であり単位はデシベル。